



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045
Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI ESTRATTO

(ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n.81/2008)

*ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO*

SELEMAR s.a.s. di Fulvi Bruno & C.

Analisi chimico cliniche – medicina del lavoro

Accreditamento D.G.R.M. – L.R. 20/00

Assistenza aziendale ed analisi per igiene alimentare, ambientale - sicurezza sul lavoro e Sistemi Qualità

Autorizzazione D.D.S.V. Igiene e Sicurezza n. 53/05

Via Raffaello 29, 61029 Urbino PU Telefax: lab. 0722/320252, uff. 0722/328340 email: selemar@libero.it - P.IVA 00359890415

SELEMAR sas Via Raffaello, 29 61029 Urbino PU Telefax: lab. 0722/320252, uff. 0722/377364 email: selemar@libero.it P.IVA 00359890415	ESTRATTO PROGRAMMA INTERVENTI			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI P.zza S.Francesco, 5 61043 Cagli PU
	Edizione	Revisione		
	Data:	N: 00	Data:	Pagina 1 di 14

SOMMARIO

0.	INTRODUZIONE	2
1.	ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CAGLI	2
1.1.	PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CAGLI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2.	PLESSO SCUOLA INFANZIA DI ACQUAVIVA ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.3.	PLESSO SCUOLA INFANZIA DI SMIRRA	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4.	PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PIANELLO	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.5.	PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAGLI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.6.	PLESSO SCUOLA SECONDARIA CAGLI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.7.	PALESTRA DELL'ICS DI CAGLI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.	ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CANTIANO	2
2.1.	PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CANTIANO	2
2.2.	PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI CANTIANO	3

SELEMAR sas Via Raffaello, 29 61029 Urbino PU Telefax: lab. 0722/320252, uff. 0722/377364 email: selemar@libero.it P.IVA 00359890415	ESTRATTO PROGRAMMA INTERVENTI			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI P.zza S.Francesco, 5 61043 Cagli PU
	Edizione	Revisione		
	Data:	N: 00	Data:	Pagina 2 di 14

0. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta il programma di interventi estratti dai vari DVR delle singole scuole per offrire uno strumento di pianificazione e programmazione degli stessi agli operatori della sicurezza.

L'elenco riportato non è quindi esaustivo, per l'identificazione completa occorre riferirsi ai singoli DVR, ma descrive i primi interventi da realizzare nei vari plessi dell'Istituto distinguendoli per Comune (ove sono allocate le competenze relative alla proprietà ed alla manutenzione degli edifici).

1. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CAGLI

.....OMISSIS

2. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CANTIANO

2.1. PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CANTIANO

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici, le verifiche periodiche degli stessi ed il Certificato prevenzione incendi.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Le vie d'uscita devono essere sempre tenute libere da ostruzioni e prive di materiali di deposito in particolar modo al piano seminterrato.	medio	urgente	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Seppur direttamente fruibile dal locale ove sono installati i VDT, l'uscita di emergenza segnalata, non ha i requisiti minimi richiesti; tenere sempre libero il corridoio del piano seminterrato e rendere utilizzabile la porta in fondo al corridoio.	basso	programmare	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Provvedere affinché ringhiere e parapetti siano tutti riportati ad un'altezza sufficiente, oltre il metro	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

SELEMAR sas Via Raffaello, 29 61029 Urbino PU Telefax: lab. 0722/320252, uff. 0722/377364 email: selemar@libero.it P.IVA 00359890415	ESTRATTO PROGRAMMA INTERVENTI			ISTITUTO COMPRESIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI P.zza S.Francesco, 5 61043 Cagli PU
	Edizione	Revisione		
	Data:	N: 00	Data:	
				Pagina 3 di 14

5	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (crepe, distacco rivestimenti, calcestruzzo capriferro esterno, vetri rotti, copriplafoniere, ...); la manutenzione va estesa a tutte le superfici esterne di pertinenza.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
7	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
8	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	programmare	Datore di lavoro	
9	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, ...)	basso	programmare	Datore di lavoro	

2.2. PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI CANTIANO

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici e le verifiche periodiche degli stessi.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (distacco rivestimenti, plafoniere rotte e assenti, supporti dei radiatori inadeguati, degrado pavimentazione e scale esterne,...).	medio	urgente	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Bloccare in posizione aperta il portone in legno di ingresso ed utilizzare la porta della bussola interna in vetro alluminio per la chiusura a chiave	basso	programmare	Datore di lavoro	

SELEMAR sas Via Raffaello, 29 61029 Urbino PU Telefax: lab. 0722/320252, uff. 0722/377364 email: selemar@libero.it P.IVA 00359890415	ESTRATTO PROGRAMMA INTERVENTI			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI P.zza S.Francesco, 5 61043 Cagli PU
	Edizione	Revisione		
	Data:	N: 00	Data:	Pagina 4 di 14

4	Il sistema di controsoffittatura realizzato con centine lignee, canne e intonaco presente nell'immobile deve essere verificato da personale qualificato.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, elementi riscaldanti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	immediato	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
7	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	programmare	Datore di lavoro	
8	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, ...)	basso	programmare	Datore di lavoro	